Repair Service

●リペアサービス

ウレタンローラー張り替え Urethane Replacement

ウレタンローラーは、ご使用頂いているうちにウレタン部にワイヤー溝が発生し、ワイヤースリップ等の原因になります。ウレタン部分を貼り替えることにより、新品同様となり再使用が可能になります。

Urethane roller (Tension roller) which has wire groove by wearing off may cause various problems like wire slipping.

By renewing urethane part of the roller, you can save the cost.

ウレタンローラーの張り替え例



Before

After

①溝付きのタイプも張り替え可能です。

②ウレタン部の色・硬度はなるべく近いものを使用しますが、まったく同じにできない 場合があります。

③商品の識別の為、金属部分にマーキングをさせていただきます。④価格については、サイズにより異なりますのでお問い合せ下さい。

The color of the urethane part might be different from the original one.

To identify the roller, we put punch mark on the metal part.

The price is decided depends on the size and condition, Please feel free to ask us.

ご注文の流れ

お客様から元払いで弊社へご発送下さい。検品後、ウレタンを張り替え返送致します。※納期約4週間

セラミックローラー再研磨 Ceramic Roller Regrinding

セラミックローラーは、ご使用頂いているうちにセラミック部表面にワイヤー溝が発生し、ワイヤースリップ等の原因になります。ワイヤー溝が消えるまで再研磨することにより、再使用が可能になります。

Ceramic roller which has wire groove by wearing off may cause various problems like wire slipping. By grinding surface of ceramic to remove the wire groove, you can reuse the ceramic roller.

セラミックローラー再研磨の例



再研磨後

再研磨したローラー

Before

After

①割れ、欠け等、欠損あるローラーは状態によって再研磨できない場合があります。②弊社へ発送時には、運送中の破損が無いよう十分な梱包をお願い致します。③再研磨を行うと外径のサイズが変わりますので、ご注意・ご了承お願いします。④価格については、サイズにより異なりますのでお問い合せ下さい。

The ceramic roller which has cracking or chipping might not be able to regrind.

Please pay attention to the packing carefully when you return.

Please be noted that out side of diameter changes by grinding a few times.

Regriding service would offer a few times, but it depends on the ceramic roller condition. The price is decided depends on the size and condition, Please feel free to ask us.

ご注文の流れ お客様から元払いで弊社へご発送下さい。検品後、セラミックを研磨し返送致します。※納期約2~3週間


ガイドクリーニング Guide Cleaning

放電加工で使用されるダイスガイドの内部にワイヤー の真鍮カス、スラッジが凝着すると加工精度や自動結 線率に悪影響を及ぼします。これらの異物を除去する 事により、ガイドの持つ本来の性能を発揮させます。

The wire sludge piled up in the wire guide causes bad effect to auto wire threading and accuracy.

Removing the sludge, the wire guide can recover the original performance.







After (Nomal cleaning)

After (Cleaning by SUN-YELL)

検品時に依頼品が下記内容に当てはまる場合は依頼をお受けできない場合があります。 ①過度の摩耗により洗浄を行っても性能回復が見込めないと判断した場合。 ②経年劣化等により、洗浄を行うと破損する可能性がある場合。

③ワイヤー詰まり(状態により)。④状態によっては、洗浄を試みても異物を除去しきれない場合があります。その際も洗浄料金は発生致しますので、予めご了承願います。

In case we find following things by pre-inspection, we might not able to offer this service.

The wire guide is too much worn away.

Degradation wire guide. (The wire guide might be broken by cleaning)

Stuck wire (It depends on the situation)

The wire guide (Bad condition) couldn't be cleaned perfectly by our cleaning,

even in that case we charge the cleaning fee.

ご注文の流れ

お客様から元払いで弊社へご発送下さい。検品後、ガイドを洗浄し返送致します。※納期約5~7日

Copyright © 2015 SUN-YELL INTERNATIONAL CORPORATION All Rights Reserved.